

附表 J 矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称	阜新宏利矿业有限责任公司				通讯地址	阜新市阜蒙县福兴地镇				邮编	123106	法人代表	米联艺
	电 话	1941825550		传真		坐标	东经: ***** , 北纬: *****				矿类	非金属	矿 种	建筑石料用 灰岩
	企业规模		大型		设计生产能力/ (万 t/a)		25 万 m ³ /a		设计服务年限		19.87 年			
	经济类型		有限责任公司											
	矿山面积(km ²)		0.3766		实际生产能力/ (万 t/a)		停产		已服务年限		0	开 采 深 度(m)	+390m 至+200m	
	建矿时间		2021 年整合而成		生产现状		停产		采空区面积(m ²)					
采矿 破坏 土地					采矿方式		露天开采		开采层位					
	工业场地		露天采场		表土场		运输道路				总计	已治理面积(m ²)		
	数量(个)	面积(m ²)	数量	面积	表土场	面积	数量	面积	数量	面积	面积(m ²)			
	1	54716	1	7543	1	15207	3	5090			82556			
	破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)							
	耕地	基本农田												
		其它耕地												
		小计												
	旱地		10400								10400			
	其它土地		44316	7543	15207	5090					72156			
	合计		54716	7543	15207	5090					82556			
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/(10 ⁴ m ³ /a)		年综合利用量		累计积存量/(10 ⁴ m ³)		主要利用方式					
	废石(土)													
	煤矸石													
	合计													

表 J.1 (续)

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积(km²)			地下水位最大下降幅度(m)			含水层被疏干的面积(m²)			受影响的对象				
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积(m²)			破坏程度					修复的难易程度					
	压占、挖损			82556			严重					较难					
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围	体积(m³)	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)			
							死亡人数	受伤人数	破坏房屋	毁坏土地	直接经济损						
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑(个)	影响范围(m²)	最大长度(m)	最大深度(m)	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)		
								死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m²)	直接经济损失(万元)					
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量(个)	最大长度(m)	最大宽度(m)	最大深度(m)	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)		
								死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m²)	直接经济损失(万元)					

矿山企业(盖章): 阜新宏胜矿业有限责任公司

填表单位(盖章): 阜新宏胜矿业有限责任公司

填表人: 刘作为

填表日期: 2022年11月16日