

表 J.1 矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称		阜新圣鑫石材有限公司				通讯地址	阜新县平安地镇石场村				邮编	123100	法人代表	关汉林	
	电 话		13841814222		传真		坐标	东经：121°45'23.17" 北纬：42°24'42.71"				矿类	非金属	矿 种	建筑用花岗岩	
	企业规模			大型		设计生产能力/ (10 ⁴ m ³ /a)		12		设计服务年限	9.75					
	经济类型			有限责任公司												
	矿山面积(km ²)			0.0603		实际生产能力/ (10 ⁴ m ³ /a)		12		已服务年限	6	开 采 深 度(m)		447m-360m		
	建矿时间			2017 年		生产现状		生产		采空区面积	0					
						采矿方式		露天开采		开采层位	哈大图超单元好利皋单元					
采矿 破坏 土地	露天采场			工业广场				表土堆放场				采动影响区			总计	已治理面积(m ²)
	数量(个)		面积(m ²)	数量(个)		面积(m ²)		数量(个)		面积(m ²)		数量/个	面积(m ²)		面积(m ²)	
	1		47732	1		44524		1		4663		1	41504		138423	0
	破坏土地情况(m ²)			破坏土地情况(m ²)				破坏土地情况(m ²)				破坏土地情况(m ²)			-	-
	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田		0	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	0	0	
		其它耕地	0		其它耕地		5695		其它耕地	0		其它耕地	0	5695	0	
		小计	0		小计		5695		小计	0		小计	0	5695	0	
	林地		0	林地			512	林地		0	林地		2099	2611	0	
	其它土地		47732	其它土地			38317	其它土地		4663	其它土地		39045	130117	0	
	合计		47732	合计			44524	合计		4663	合计		41504	138423	0	
采矿固 体废弃 物排放	类 型			年排放量/(10 ⁴ m ³ /a)				年综合利用量/(10 ⁴ m ³ /a)			累计积存量/(10 ⁴ m ³)			主要利用方式		
	废石（土）			-				-			-			-		
	煤矸石			-				-			-			-		
	合计			-				-			-			-		

表 J.1 (续)

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积(km²)			地下水位最大下降幅度(m)		含水层被疏干的面积(m²)			受影响的对象			
	-			-			-		-			-			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积(m²)			破坏程度					修复的难易程度			
	低山丘陵			138423			严重-较轻					较难-较容易			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围	体积(m³)	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)	
							死亡人数	受伤人数	破坏房屋	毁坏土地	直接经济损				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑(个)	影响范围(m²)	最大长度(m)	最大深度(m)	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)
								死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m²)	直接经济损失(万元)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量(个)	最大长度(m)	最大宽度(m)	最大深度(m)	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积(m²)
								死亡人数(人)	受伤人数(人)	破坏房屋(间)	毁坏土地(m²)	直接经济损失(万元)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-

矿山企业(盖章):

填表单位(盖章):

填表人: 王飞

填表日期: 2023 年 8 月 29 日